

Homecenter-Thai.com

กิตติ. ผู้ตรวจสอบ. และทีมงาน

โครงการ. แสบปี. คอนโด. ลาดพร้าว101

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์. เขตวังทองหลาง

กรุงเทพ 10310

วันที่ตรวจสอบ. วัน.พฤหัสบดี. ที่. 4 กันยายน. 2558



รายการหน้าห้อง



1 เก็บงานสีตรงวงกบ+งานสีตรงประตู+เซาะร่องกลางประตู



2 ลอยจบลามิเนตหน้าประตู



3 ทำความสะอาดพื้น+พื้นเป็นรอย

4 พื้นลามิเนตแตก1แผ่น(ไม่ได้ถ่ายรูปไว้)



5 ทำความสะอาดบัวโดยรอบทั้งหมด



6 ปลั๊กไฟติดกลับด้าน



7 ต่อสายไฟกลับกัน



8ผนังเลอะทำความสะอาด



9เพดานฝ้า



10เก็บสีขอบตู้โชว์



11 เก็บงานเสาตรงตู้โชว์+เก็บสีตู้โชว์ด้านข้าง

รายการห้องนอน




1 ทำความสะอาดพื้นลามิเนตห่าง 1 แผ่น



2ทำความสะอาดบัวโดยรอบทั้งหมด



3เช็ดโคนขอบบัวโดยรอบทั้งหมด



4ผนังเบื้องต้นทำความสะอาด



5 เก็บงานวงกบหน้าต่างทำความสะอาด



6 ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง+ทาสีผนัง+เก็บงานขอบลูนีเยมโดยรอบทั้งหมด+ขอบลูนีเยมประตูบานเลื่อน



7 เก็บงานสีผนังด้านนอกรอยแตกร้าว



8 ปลั๊กไฟติดสลับด้าน+ปลั๊กไฟไม่มีไฟ



9 ทำความสะอาดชั้นวางทีวี+เก็บสลิ้นชัก+ซิลิโคนขอบตู้



10 เก็บงานขอบกระจกอลูมิเนียม

หน้าห้องครัวซิลิโคนตรงขอบอลูมิเนียม



รายการห้องครัว



1 กระเบื้องโพรง+ขาแนวพื้น



2 ปลั๊กไฟสลับด้าน



3 เก็บสีด้านนอก

รายการห้องน้ำ





1 กระเบื้องโพรง1แผ่น+ยาแนวพื้นกระเบื้องใหม่ทั้งหมด



2 มีน้ำซึม ใต้อ่างล้างหน้า



3 ทำความสะอาดก๊อกน้ำเป็นคราบ



4. กั้นชนไม้ได้ติด